

Grunddaten

Interne Nr.	46404	Aussenfarbe	grey met.
Datum	27.06.2016	Innenfarbe	schwarz
Kennzeichen	DD-AS 294	Sommerreifen	205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm
V.I.N.	W0LPD8EA2C8093594	Winterreifen	205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm
Erstzulassung	06.2012	Ersatzrad	
Kilometerstand	119686	Service km	0
Hersteller	Opel	Service	
Modell	Astra J 1.3 CDTI Edition eco	Datum	
Version	—	Ölstand	
Aufbau	Estate	Wasserstand	
Getriebe	Manual		
Türen	—		
Hubraum	1248 ccm		
Leistung	70 kW / 95 PS		
Treibstoff	Diesel		
Antrieb			
Abgasnorm	EURO5		

Checkpoints

Schlüsselanzahl :	2
Probefahrt :	nicht durchgeführt
Nachlackierung :	Feststellbar

Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Armrest front
Automatic climate control	Brake assistant	Central locking	Cruise Control
Diesel	ESP	Electric Mirror	Electric window front+back
Fog lamp	Isofix	Leather steering wheel	Metallic
Mobile phone	Navigation	Onboard computer	Parking Assist front+back
Particulate Filter	Power steering	Roof rack	Sports suspension
Start-Stop Automatik	Tagfahrlicht	Traction control	

Fahrzeugbilder









Servicebestätigung

Service: Zuechsenwechsel
 Ölwechselmenge: 2
 Ölart: 5W-30
 Ölmenge: 4,4 l
 Ölverbrauch: 0,0 l/100 km
 Öltemperatur: 120 °C
 Ölqualität:

Service: Zuechsenwechsel
 Ölwechselmenge: 4
 Ölart: 5W-30
 Ölmenge: 8,8 l
 Ölverbrauch: 0,0 l/100 km
 Öltemperatur: 120 °C
 Ölqualität:

Auto Center Nord GmbH
 Opel-Service
 Dornierstraße 111 | 41525 Greiner
 Tel.: 0217/44 999 0 Fax: 0217/44 999 10



ZUSTANDSBERICHT

Schäden			Minderwerte
114.961.652	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	- 0,00 EUR
114.961.660	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	- 0,00 EUR
114.961.644	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)	Steinschlag	- 0,00 EUR
114.961.636	Radblende vorn rechts (Rad/Reifen)	Kratzer	- 0,00 EUR
114.961.628	Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)	Kratzer	Lackieren 230,00 EUR
114.961.620	Schweller (Schweller links)	verkratzt / verschürft	instandsetzen und lackieren 240,00 EUR
114.961.612	Motor (Motor)	undicht	Diagnose durchführen 100,00 EUR
114.961.668	Griff innen (Tür vorn rechts)	Kratzer	- 0,00 EUR
114.961.676	Griff innen (Tür vorn links)	Kratzer	- 0,00 EUR
			Gesamt netto 570,00 EUR €

reparierte Vorschäden	Schadenswert
	Vorschäden unbekannt

Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
114.961.652	Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.660	Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.644	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.636	Radblende vorn rechts (Rad/Reifen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR
114.961.628	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	Kratzer	Lackieren	230,00 EUR
				
				
114.961.620	Schweller (Schweller links)	verkratzt / ver- schürft	instandsetzen und lack- ieren	240,00 EUR
				

114.961.612	Motor (Motor)	undicht	Diagnose durchführen	100,00 EUR
-------------	---------------	---------	----------------------	------------



114.961.668	Griff innen (Tür vorn rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
-------------	-------------------------------	---------	---	----------

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

114.961.676	Griff innen (Tür vorn links)	Kratzer	-	0,00 EUR
-------------	------------------------------	---------	---	----------

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.