



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

|                    |   |                     |   |
|--------------------|---|---------------------|---|
| <b>Interne Nr.</b> | <b>46236</b>  | <b>Aussenfarbe</b>  | <b>brown met.</b>                             |
| Datum              | 13.05.2016  | <b>Innenfarbe</b>   | <b>Anthrazit</b>                              |
| Kennzeichen        | RT-FU 456   | <b>Sommerreifen</b> | 215-55-R16 VL: 6mm VR: 6mm<br>RL: 7mm RR: 7mm |
| V.I.N.             | WFOGXXGBBGCA77583   | <b>Winterreifen</b> |   |
| Erstzulassung      | 04.2012   | <b>Ersatzrad</b>    |   |
| Kilometerstand     | 71923   | <b>Service km</b>   | <b>0</b>                                      |
| Hersteller         | Ford  | <b>Service</b>      |   |
| Modell             | <b>Mondeo 2.0 EcoBoost<br/>SCTi Titanium Navi<br/>Xenon AHK</b> | <b>Datum</b>        |   |
| Version            | —   | <b>Ölstand</b>      |   |
| Aufbau             | <b>Estate</b>   | <b>Wasserstand</b>  |   |
| Getriebe           | <b>Automatic</b>  |                     |   |
| Türen              | —   |                     |   |
| Hubraum            | <b>1999 ccm</b>   |                     |   |
| Leistung           | <b>149 kW / 203 PS</b>  |                     |   |
| Treibstoff         | <b>Petrol</b>   |                     |   |
| Antrieb            |   |                     |   |
| Abgasnorm          | <b>EURO5</b>  |                     |   |

## Checkpoints

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Schlüsselanzahl :</b> | 2  |
| <b>Probefahrt :</b>      | nicht durchgeführt                             |
| <b>Nachlackierung :</b>  | Feststellbar                                   |
| <b>Vorschaden :</b>      | Behobener Heck-/Seitenschaden li. EUR 1.100,-. |

## Ausstattung

|                              |                           |                             |                   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5 Türen                      | ABS                       | Airbags                     | Alloy wheels      |
| Armrest front+back           | Automatic climate control | Automatic seats             | Blind in the back |
| Bluetooth                    | Brake assistant           | Central locking with remote | Cruise Control    |
| ESP                          | Electric Mirror           | Electric window front+back  | Fog lamp          |
| Heated seats front           | Isofix                    | Lumbar support              | Metallic          |
| Multifunction steering wheel | Navigation                | Onboard computer            | Parking Assist    |
| Petrol                       | Phone preparation         | Rain sensor                 | Rear view camera  |
| Removable tow ball           | Roof rack                 | SRA                         | Sound system      |
| Sport seats                  | Tagfahrlicht              | Traction control            | Xenon             |

## Fahrzeugbilder





## Schäden

| Schaden  | Ursache              | Massnahme           | Minderwerte |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 114.908.308 Stirnwandverkleidung (Karosserie)        | gebrochen / gerissen | erneuern            | 100,00 EUR  |
| 114.908.316 Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)      | Steinschlag          | Lackieren           | 260,00 EUR  |
| 114.908.324 Schweller (Schweller rechts)             | Kratzer              | auslegen / polieren | 40,00 EUR   |
| 114.908.332 Schweller (Schweller links)              | Kratzer              | kein Abzug          | 0,00 EUR    |
| 114.908.340 Tür (Tür vorn links)                     | Dellen               | sanft instandsetzen | 85,00 EUR   |
| 114.908.348 Seitenwand (Seitenwand links)            | Kratzer              | kein Abzug          | 0,00 EUR    |
| 114.908.356 Heckklappe (Heckklappe /-tür)            | Kratzer              | kein Abzug          | 0,00 EUR    |
| 114.908.364 Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)  | Kratzer              | kein Abzug          | 0,00 EUR    |
| 114.908.372 Tür (Tür hinten rechts)                  | Dellen               | sanft instandsetzen | 150,00 EUR  |
| 114.908.380 Tür (Tür vorn rechts)                    | Dellen               | sanft instandsetzen | 85,00 EUR   |
| 114.908.388 Motorhaube (Motorhaube)                  | Steinschlag          | kein Abzug          | 0,00 EUR    |
| 114.908.396 Frontscheibe (Verglasung)                | Steinschlag          | kein Abzug          | 0,00 EUR    |
| 114.908.404 Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)          | abgelaufen           | erneuern            | 40,00 EUR   |
| 114.908.412 Inspektion/Wartung (Sonstiges)           | fällig               | durchführen         | 450,00 EUR  |
| 114.908.420 Schlüssel Anhängerkupplung (Heckbereich) | fehlt                | erneuern            | 60,00 EUR   |

**Gesamt netto 1.270,00 EUR €**

**reparierte Vorschäden Schadenswert**  
**Vorschäden unbekannt**



## Schäden

|             | Position   | Schaden              | Reparatur           | Minderwert netto |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------------|
| 114.908.308 | Stirnwandverkleidung (Karosserie)  | gebrochen / gerissen | erneuern            | 100,00 EUR       |
|             |   |                      |                     |                  |
| 114.908.316 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn)  | Steinschlag          | Lackieren           | 260,00 EUR       |
|             |    |                      |                     |                  |
| 114.908.324 | Schweller (Schweller rechts)   | Kratzer              | auslegen / polieren | 40,00 EUR        |
|             |   |                      |                     |                  |
| 114.908.332 | Schweller (Schweller links)  | Kratzer              | kein Abzug          | 0,00 EUR         |
|             | Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.   |                      |                     |                  |

|   |   |  |                     |            |
|---|---|--|---------------------|------------|
| 114.908.340   | Tür (Tür vorn links)  | Dellen   | sanft instandsetzen | 85,00 EUR  |
|    |   |    |                     |            |
| 114.908.348   | Seitenwand (Seitenwand links)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.         | Kratzer  | kein Abzug          | 0,00 EUR   |
| 114.908.356   | Heckklappe (Heckklappe /-tür)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.         | Kratzer  | kein Abzug          | 0,00 EUR   |
| 114.908.364   | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer  | kein Abzug          | 0,00 EUR   |
| 114.908.372   | Tür (Tür hinten rechts)   | Dellen   | sanft instandsetzen | 150,00 EUR |
|  |   |  |                     |            |
| 114.908.380   | Tür (Tür vorn rechts)   | Dellen   | sanft instandsetzen | 85,00 EUR  |
|  |   |  |                     |            |
| 114.908.388   | Motorhaube (Motorhaube)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.               | Steinschlag  | kein Abzug          | 0,00 EUR   |
| 114.908.396   | Frontscheibe (Verglasung)<br>Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.             | Steinschlag  | kein Abzug          | 0,00 EUR   |

---

|             |                                 |            |          |           |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|
| 114.908.404 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | abgelaufen | erneuern | 40,00 EUR |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|




---

|  |                                |        |             |            |
|--|--------------------------------|--------|-------------|------------|
| 114.908.412                                | Inspektion/Wartung (Sonstiges) | fällig | durchführen | 450,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |                                |        |             |            |

---

|  |  |       |          |           |
|--|--|-------|----------|-----------|
| 114.908.420                                | Schlüssel Anhängerkupplung (Heckbereich) | fehlt | erneuern | 60,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |  |       |          |           |