

Grunddaten

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---|
| Interne Nr. | 46404 | Aussenfarbe | grey met. |
| Datum | 27.06.2016 | Innenfarbe | schwarz |
| Kennzeichen | DD-AS 294 | Sommerreifen | 205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm |
| V.I.N. | W0LPD8EA2C8093594 | Winterreifen | 205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm |
| Erstzulassung | 06.2012 | Ersatzrad | |
| Kilometerstand | 119686 | Service km | 0 |
| Hersteller | Opel | Service | |
| Modell | Astra J 1.3 CDTI Edition eco | Datum | |
| Version | — | Ölstand | |
| Aufbau | Estate | Wasserstand | |
| Getriebe | Manual | | |
| Türen | — | | |
| Hubraum | 1248 ccm | | |
| Leistung | 70 kW / 95 PS | | |
| Treibstoff | Diesel | | |
| Antrieb | | | |
| Abgasnorm | EURO5 | | |

Checkpoints

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Probefahrt : | nicht durchgeführt |
| Nachlackierung : | Feststellbar |

Ausstattung

| | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 5 Türen | ABS | Airbags | Armrest front |
| Automatic climate control | Brake assistant | Central locking | Cruise Control |
| Diesel | ESP | Electric Mirror | Electric window front+back |
| Fog lamp | Isofix | Leather steering wheel | Metallic |
| Mobile phone | Navigation | Onboard computer | Parking Assist front+back |
| Particulate Filter | Power steering | Roof rack | Sports suspension |
| Start-Stop Automatik | Tagfahrlicht | Traction control | |

Fahrzeugbilder









ZUSTANDSBERICHT

| Schäden | | | Minderwerte |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| 114.961.652 | Motorhaube (Motorhaube) | Steinschlag | - 0,00 EUR |
| 114.961.660 | Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | - 0,00 EUR |
| 114.961.644 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) | Steinschlag | - 0,00 EUR |
| 114.961.636 | Radblende vorn rechts (Rad/Reifen) | Kratzer | - 0,00 EUR |
| 114.961.628 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | Kratzer | Lackieren 230,00 EUR |
| 114.961.620 | Schweller (Schweller links) | verkratzt / verschürft | instandsetzen und lackieren 240,00 EUR |
| 114.961.612 | Motor (Motor) | undicht | Diagnose durchführen 100,00 EUR |
| 114.961.668 | Griff innen (Tür vorn rechts) | Kratzer | - 0,00 EUR |
| 114.961.676 | Griff innen (Tür vorn links) | Kratzer | - 0,00 EUR |
| Gesamt netto | | | 570,00 EUR € |

| reparierte Vorschäden | Schadenswert |
|------------------------------|-----------------------------|
| | Vorschäden unbekannt |

Schäden

| | Position | Schaden | Reparatur | Minderwert netto |
|-------------|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| 114.961.652 | Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | - | 0,00 EUR |
| 114.961.660 | Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | - | 0,00 EUR |
| 114.961.644 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | - | 0,00 EUR |
| 114.961.636 | Radblende vorn rechts (Rad/Reifen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | - | 0,00 EUR |
| 114.961.628 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | Kratzer | Lackieren | 230,00 EUR |
| |  | | | |
| |  | | | |
| 114.961.620 | Schweller (Schweller links) | verkratzt / ver- schürft | instandsetzen und lack- ieren | 240,00 EUR |
| |  | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|---------|----------------------|------------|
| 114.961.612 | Motor (Motor) | undicht | Diagnose durchführen | 100,00 EUR |
|-------------|---------------|---------|----------------------|------------|



| | | | | |
|-------------|---|---------|---|----------|
| 114.961.668 | Griff innen (Tür vorn rechts) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | - | 0,00 EUR |
|-------------|---|---------|---|----------|

| | | | | |
|-------------|--|---------|---|----------|
| 114.961.676 | Griff innen (Tür vorn links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | - | 0,00 EUR |
|-------------|--|---------|---|----------|