

## Grunddaten

<b>Interne Nr.</b>	<b>46404</b>	<b>Aussenfarbe</b>	<b>grey met.</b>
<b>Datum</b>	<b>27.06.2016</b>	<b>Innenfarbe</b>	<b>schwarz</b>
<b>Kennzeichen</b>	<b>DD-AS 294</b>	<b>Sommerreifen</b>	205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm
<b>V.I.N.</b>	<b>W0LPD8EA2C8093594</b>	<b>Winterreifen</b>	205-60-R16 VL: 5mm VR: 5mm RL: 6mm RR: 6mm
<b>Erstzulassung</b>	<b>06.2012</b>	<b>Ersatzrad</b>	
<b>Kilometerstand</b>	<b>119686</b>	<b>Service km</b>	<b>0</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Opel</b>	<b>Service</b>	
<b>Modell</b>	<b>Astra J 1.3 CDTI Edition eco</b>	<b>Datum</b>	
<b>Version</b>	—	<b>Ölstand</b>	
<b>Aufbau</b>	<b>Estate</b>	<b>Wasserstand</b>	
<b>Getriebe</b>	<b>Manual</b>		
<b>Türen</b>	—		
<b>Hubraum</b>	<b>1248 ccm</b>		
<b>Leistung</b>	<b>70 kW / 95 PS</b>		
<b>Treibstoff</b>	<b>Diesel</b>		
<b>Antrieb</b>			
<b>Abgasnorm</b>	<b>EURO5</b>		

## Checkpoints

<b>Schlüsselanzahl :</b>	2
<b>Probefahrt :</b>	nicht durchgeführt
<b>Nachlackierung :</b>	Feststellbar

## Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Armrest front
Automatic climate control	Brake assistant	Central locking	Cruise Control
Diesel	ESP	Electric Mirror	Electric window front+back
Fog lamp	Isofix	Leather steering wheel	Metallic
Mobile phone	Navigation	Onboard computer	Parking Assist front+back
Particulate Filter	Power steering	Roof rack	Sports suspension
Start-Stop Automatik	Tagfahrlicht	Traction control	

## Fahrzeugbilder











# ZUSTANDSBERICHT

<b>Schäden</b>			<b>Minderwerte</b>
114.961.652	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	- 0,00 EUR
114.961.660	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	- 0,00 EUR
114.961.644	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)	Steinschlag	- 0,00 EUR
114.961.636	Radblende vorn rechts (Rad/Reifen)	Kratzer	- 0,00 EUR
114.961.628	Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)	Kratzer	Lackieren 230,00 EUR
114.961.620	Schweller (Schweller links)	verkratzt / verschürft	instandsetzen und lackieren 240,00 EUR
114.961.612	Motor (Motor)	undicht	Diagnose durchführen 100,00 EUR
114.961.668	Griff innen (Tür vorn rechts)	Kratzer	- 0,00 EUR
114.961.676	Griff innen (Tür vorn links)	Kratzer	- 0,00 EUR
			<b>Gesamt netto 570,00 EUR €</b>

<b>reparierte Vorschäden</b>	<b>Schadenswert</b>
	<b>Vorschäden unbekannt</b>

## Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
114.961.652	Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.660	Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.644	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
114.961.636	Radblende vorn rechts (Rad/Reifen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR
114.961.628	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	Kratzer	Lackieren	230,00 EUR
				
				
114.961.620	Schweller (Schweller links)	verkratzt / ver- schürft	instandsetzen und lack- ieren	240,00 EUR
				

---

114.961.612	Motor (Motor)	undicht	Diagnose durchführen	100,00 EUR
-------------	---------------	---------	----------------------	------------




---

114.961.668	Griff innen (Tür vorn rechts) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR
-------------	---	---------	---	----------

---

114.961.676	Griff innen (Tür vorn links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR
-------------	--	---------	---	----------