



ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|---|
| Interne Nr. | 46236 | Aussenfarbe | brown met. |
| Datum | 13.05.2016 | Innenfarbe | Anthrazit |
| Kennzeichen | RT-FU 456 | Sommerreifen | 215-55-R16 VL: 6mm VR: 6mm RL: 7mm RR: 7mm |
| V.I.N. | WFOGXXGBBGCA77583 | Winterreifen | |
| Erstzulassung | 04.2012 | Ersatzrad | |
| Kilometerstand | 71923 | Service km | 0 |
| Hersteller | Ford | Service | |
| Modell | Mondeo 2.0 EcoBoost SCTi Titanium Navi Xenon AHK | Datum | |
| Version | — | Ölstand | |
| Aufbau | Estate | Wasserstand | |
| Getriebe | Automatic | | |
| Türen | — | | |
| Hubraum | 1999 ccm | | |
| Leistung | 149 kW / 203 PS | | |
| Treibstoff | Petrol | | |
| Antrieb | | | |
| Abgasnorm | EURO5 | | |

Checkpoints

| | |
|--------------------------|--|
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Probefahrt : | nicht durchgeführt |
| Nachlackierung : | Feststellbar |
| Vorschaden : | Behobener Heck-/Seitenschaden li. EUR 1.100,-. |

Ausstattung

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5 Türen | ABS | Airbags | Alloy wheels |
| Armrest front+back | Automatic climate control | Automatic seats | Blind in the back |
| Bluetooth | Brake assistant | Central locking with remote | Cruise Control |
| ESP | Electric Mirror | Electric window front+back | Fog lamp |
| Heated seats front | Isofix | Lumbar support | Metallic |
| Multifunction steering wheel | Navigation | Onboard computer | Parking Assist |
| Petrol | Phone preparation | Rain sensor | Rear view camera |
| Removable tow ball | Roof rack | SRA | Sound system |
| Sport seats | Tagfahrlicht | Traction control | Xenon |

Fahrzeugbilder





Schäden

| Schaden | Ursache | Massnahme | Minderwerte |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 114.908.308 Stirnwandverkleidung (Karosserie) | gebrochen / gerissen | erneuern | 100,00 EUR |
| 114.908.316 Stossfänger vorn (Stossfänger vorn) | Steinschlag | Lackieren | 260,00 EUR |
| 114.908.324 Schweller (Schweller rechts) | Kratzer | auslegen / polieren | 40,00 EUR |
| 114.908.332 Schweller (Schweller links) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.340 Tür (Tür vorn links) | Dellen | sanft instandsetzen | 85,00 EUR |
| 114.908.348 Seitenwand (Seitenwand links) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.356 Heckklappe (Heckklappe /-tür) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.364 Stossfänger hinten (Stossfänger hinten) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.372 Tür (Tür hinten rechts) | Dellen | sanft instandsetzen | 150,00 EUR |
| 114.908.380 Tür (Tür vorn rechts) | Dellen | sanft instandsetzen | 85,00 EUR |
| 114.908.388 Motorhaube (Motorhaube) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.396 Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.404 Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | abgelaufen | erneuern | 40,00 EUR |
| 114.908.412 Inspektion/Wartung (Sonstiges) | fällig | durchführen | 450,00 EUR |
| 114.908.420 Schlüssel Anhängerkupplung (Heckbereich) | fehlt | erneuern | 60,00 EUR |

Gesamt netto 1.270,00 EUR €

reparierte Vorschäden Schadenswert
Vorschäden unbekannt

Schäden

| | Position | Schaden | Reparatur | Minderwert netto |
|-------------|--|----------------------|---------------------|------------------|
| 114.908.308 | Stirnwandverkleidung (Karosserie) | gebrochen / gerissen | erneuern | 100,00 EUR |
| |  | | | |
| 114.908.316 | Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) | Steinschlag | Lackieren | 260,00 EUR |
| |  | | | |
| 114.908.324 | Schweller (Schweller rechts) | Kratzer | auslegen / polieren | 40,00 EUR |
| |   | | | |
| 114.908.332 | Schweller (Schweller links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|------------|
| 114.908.340 | Tür (Tür vorn links) | Dellen | sanft instandsetzen | 85,00 EUR |
|  | |  | | |
| 114.908.348 | Seitenwand (Seitenwand links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.356 | Heckklappe (Heckklappe /-tür) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.364 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.372 | Tür (Tür hinten rechts) | Dellen | sanft instandsetzen | 150,00 EUR |
|  | |  | | |
| 114.908.380 | Tür (Tür vorn rechts) | Dellen | sanft instandsetzen | 85,00 EUR |
|  | |  | | |
| 114.908.388 | Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| 114.908.396 | Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|
| 114.908.404 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | abgelaufen | erneuern | 40,00 EUR |
|-------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|



| | | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|
| 114.908.412 | Inspektion/Wartung (Sonstiges) | fällig | durchführen | 450,00 EUR |
|-------------|--------------------------------|--------|-------------|------------|

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

| | | | | |
|-------------|--|-------|----------|-----------|
| 114.908.420 | Schlüssel Anhängerkupplung (Heckbereich) | fehlt | erneuern | 60,00 EUR |
|-------------|--|-------|----------|-----------|

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.