



ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

Interne Nr.	46236	Aussenfarbe	brown met.
Datum	13.05.2016	Innenfarbe	Anthrazit
Kennzeichen	RT-FU 456	Sommerreifen	215-55-R16 VL: 6mm VR: 6mm RL: 7mm RR: 7mm
V.I.N.	WFOGXXGBBGCA77583	Winterreifen	
Erstzulassung	04.2012	Ersatzrad	
Kilometerstand	71923	Service km	0
Hersteller	Ford	Service	
Modell	Mondeo 2.0 EcoBoost SCTi Titanium Navi Xenon AHK	Datum	
Version	—	Ölstand	
Aufbau	Estate	Wasserstand	
Getriebe	Automatic		
Türen	—		
Hubraum	1999 ccm		
Leistung	149 kW / 203 PS		
Treibstoff	Petrol		
Antrieb			
Abgasnorm	EURO5		

Checkpoints


Schlüsselanzahl :	2
Probefahrt :	nicht durchgeführt
Nachlackierung :	Feststellbar
Vorschaden :	Behobener Heck-/Seitenschaden li. EUR 1.100,-.

Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Alloy wheels
Armrest front+back	Automatic climate control	Automatic seats	Blind in the back
Bluetooth	Brake assistant	Central locking with remote	Cruise Control
ESP	Electric Mirror	Electric window front+back	Fog lamp
Heated seats front	Isofix	Lumbar support	Metallic
Multifunction steering wheel	Navigation	Onboard computer	Parking Assist
Petrol	Phone preparation	Rain sensor	Rear view camera
Removable tow ball	Roof rack	SRA	Sound system
Sport seats	Tagfahrlicht	Traction control	Xenon

Fahrzeugaufnahmen





Schäden

Schaden	Schadensbeschreibung	Massnahme	Minderwerte
114.908.308	Stirnwandverkleidung (Karosserie)	gebrochen / gerissen	erneuern 100,00 EUR
114.908.316	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)	Steinschlag	Lackieren 260,00 EUR
114.908.324	Schweller (Schweller rechts)	Kratzer	auslegen / polieren 40,00 EUR
114.908.332	Schweller (Schweller links)	Kratzer	kein Abzug 0,00 EUR
114.908.340	Tür (Tür vorn links)	Dellen	sanft instandsetzen 85,00 EUR
114.908.348	Seitenwand (Seitenwand links)	Kratzer	kein Abzug 0,00 EUR
114.908.356	Heckklappe (Heckklappe /-tür)	Kratzer	kein Abzug 0,00 EUR
114.908.364	Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)	Kratzer	kein Abzug 0,00 EUR
114.908.372	Tür (Tür hinten rechts)	Dellen	sanft instandsetzen 150,00 EUR
114.908.380	Tür (Tür vorn rechts)	Dellen	sanft instandsetzen 85,00 EUR
114.908.388	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	kein Abzug 0,00 EUR
114.908.396	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	kein Abzug 0,00 EUR
114.908.404	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	abgelaufen	erneuern 40,00 EUR
114.908.412	Inspektion/Wartung (Sonstiges)	fällig	durchführen 450,00 EUR
114.908.420	Schlüssel Anhängerkupplung (Heckbereich)	fehlt	erneuern 60,00 EUR

Gesamt netto 1.270,00 EUR €

reparierte Vorschäden Schadenswert
Vorschäden unbekannt

Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
114.908.308	Stirnwandverkleidung (Karosserie)	gebrochen / gerissen	erneuern	100,00 EUR
				
114.908.316	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn)	Steinschlag	Lackieren	260,00 EUR
				
114.908.324	Schweller (Schweller rechts)	Kratzer	auslegen / polieren	40,00 EUR
	 			
114.908.332	Schweller (Schweller links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR

114.908.340	Tür (Tür vorn links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
				
114.908.348	Seitenwand (Seitenwand links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
114.908.356	Heckklappe (Heckklappe /-tür) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
114.908.364	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
114.908.372	Tür (Tür hinten rechts)	Dellen	sanft instandsetzen	150,00 EUR
				
114.908.380	Tür (Tür vorn rechts)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
				
114.908.388	Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
114.908.396	Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR

114.908.404	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	abgelaufen	erneuern	40,00 EUR
-------------	---------------------------------	------------	----------	-----------



114.908.412	Inspektion/Wartung (Sonstiges)	fällig	durchführen	450,00 EUR
-------------	--------------------------------	--------	-------------	------------

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

114.908.420	Schlüssel Anhängerkupplung (Heckbereich)	fehlt	erneuern	60,00 EUR
-------------	--	-------	----------	-----------

Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.