

Grunddaten

Interne Nr.	46763	Aussenfarbe	
Datum	29.08.2016	Innenfarbe	Onyx
Kennzeichen	TR-TO 71	Sommerreifen	205-60-R15 VL: 4mm VR: 4mm RL: 5mm RR: 5mm
V.I.N.	TMBHE61Z2B2091008	Winterreifen	195-65-R15 VL: 4mm VR: 4mm RL: 6mm RR: 6mm
Erstzulassung	02.2011	Ersatzrad	FULLTIRE
Kilometerstand	121656	Service km	0
Hersteller	Skoda	Service	
Modell	Octavia 2.0 TDI Impulse	Datum	
	Edition	Ölstand	
Version	—	Wasserstand	
Aufbau	Estate		
Getriebe	Manual		
Türen	—		
Hubraum	1968 ccm		
Leistung	103 kW / 140 PS		
Treibstoff	Diesel		
Antrieb			
Abgasnorm	EURO5		

Checkpoints

Schlüsselanzahl :	2
Probefahrt :	nicht durchgeführt
Nachlackierung :	Keine Feststellbar

Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Alloy wheels
Armrest front	Automatic climate control	Brake assistant	Central locking
Cruise Control	Diesel	ESP	Electric Mirror
Electric window front	Fog lamp	Heated seats front	Isofix
Leather steering wheel	Parking Assist back	Particulate Filter	Power steering
Radio CD	Roof rack	Tagfahrlicht	Traction control
Tyre pressure monitor			

Fahrzeugbilder







Schäden

Minderwerte

115.090.172	Tür (Tür vorn links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
115.090.180	Tür (Tür hinten links)	Delle / Lackschaden	Smart Repair	135,00 EUR
115.090.188	Seitenwand (Seitenwand links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
115.090.196	Blende unterhalb rechts (Heckleuchte)	verkratzt / verschürft	Lackieren	30,00 EUR
115.090.204	Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)	verkratzt / verschürft	Lackieren	130,00 EUR
115.090.212	Seitenwand (Seitenwand rechts)	Delle / Lackschaden	instandsetzen und lackieren	170,00 EUR
115.090.220	Kotflügel rechts (Kotflügel rechts)	Delle / Lackschaden	Smart Repair	155,00 EUR
115.090.228	Stossfänger vorn (Stossfänger vorn)	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.090.236	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.090.244	Motorhaube (Motorhaube)	Delle / Lackschaden	instandsetzen und lackieren	180,00 EUR
115.090.252	Dämmmatte (Motorhaube)	gebrochen / gerissen	erneuern	110,00 EUR
115.090.260	Serviceheft (Unterlagen)	unvollständig	Wertminderung	300,00 EUR
115.090.268	Hauptuntersuchung (Sonstiges)	fällig	durchführen	100,00 EUR

Gesamt netto 1.480,00 EUR €

reparierte Vorschäden Schadenswert

Vorschäden unbekannt



Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
115.090.172	Tür (Tür vorn links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
				
115.090.180	Tür (Tür hinten links)	Delle / Lackschaden	Smart Repair	135,00 EUR
				
115.090.188	Seitenwand (Seitenwand links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
				
115.090.196	Blende unterhalb rechts (Heckleuchte)	verkratzt / ver- schürft	Lackieren	30,00 EUR
				

115.090.204 Stossfänger hinten (Stossfänger hinten) verkratzt / ver- Lackieren 130,00 EUR
schürft



115.090.212 Seitenwand (Seitenwand rechts) Delle / Lackschaden instandsetzen und lack- 170,00 EUR
ieren



115.090.220 Kotflügel rechts (Kotflügel rechts) Delle / Lackschaden Smart Repair 155,00 EUR



115.090.228 Stossfänger vorn (Stossfänger vorn) Steinschlag - 0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

115.090.236 Frontscheibe (Verglasung) Steinschlag - 0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

115.090.244	Motorhaube (Motorhaube)	Delle / Lackschaden	instandsetzen und lackieren	180,00 EUR
-------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------	------------



115.090.252	Dämmmatte (Motorhaube)	gebrochen / gerissen	erneuern	110,00 EUR
-------------	------------------------	----------------------	----------	------------



115.090.260	Serviceheft (Unterlagen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	unvollständig	Wertminderung	300,00 EUR
-------------	--	---------------	---------------	------------

115.090.268	Hauptuntersuchung (Sonstiges) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	fällig	durchführen	100,00 EUR
-------------	---	--------	-------------	------------