
BMW X3 xDrive20d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	199535
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2175382

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2175382 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer, Sportsitze, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Sonnenschutzverglasung, Innenspiegel automatisch abblendend, Lichtsensor, Regensensor, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Modellschriftzug-Entfall, Scheinwerfer-Waschanlage, Gepäckraumwanne
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 245/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 225/60 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 430,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 1.069,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Aufkleber entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 224 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 181 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 230 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 291 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 193 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 216 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 194 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 207 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 212 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 172 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche, bzw. personenbezogene Daten - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.659,00 EUR



