
BMW X5 xDrive30d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2008
Kilometerstand	99711
Leistung	180 kW / 245 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2112446

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	195 g/km
Verbrauch innerorts:	8,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	455,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2112446 SONDERZUBEHÖR: Paket: X5 BusinessPackage, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Soft-Close-Automatic für Türen, Heckklappenbetätigung automatisch, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel auto. abblendend, Dachreling, Dachreling, schwarz matt, Paket: Ablagenpaket (ohne 3. Sitzreihe), Garagentoröffner-Universal, integriert, Lenkrad: Lenkradheizung, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R18 - 255/55 R18 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - 255/55 R18 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - verkratzt - lackieren - Kosten: 405,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Türverkleidung eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke bis 222 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.368,19 EUR



