
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	117847
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2183692

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2183692 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelich, Niveauregulierung (Kompressor), Gepäckraumboden ausziehbar, Diebstahl-/Alarmanlage, Sicherheitstrenngit.(hint.der 1o.2 Sitz), Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Paket: Traveller-Paket 1, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1,5mm VR: Unbekannt / 1,5mm
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 4,5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge mit Rostansatz - instandsetzen lackieren - Kosten: 355,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke - 193µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke - 168µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtendicke - 197µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtendicke - 191µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke - 253µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmung defekt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - 2 Reifen - Einseitig abgefahren - erneuern - Kosten: 225,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 825,00 EUR



