

---

# Mercedes-Benz E 220 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	104420
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Interne Nummer	2075638

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2075638 FARBE: Cupritbraun Metallic POLSTERUNG: Lyon Black Alpakagre SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Lichtpaket, PARKTRONIC inkl. Parkführung, Colorglas, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Servolenkung, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 225/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R16 - 225/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV-gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 420,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtendicke - 217µm - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 690,00 EUR**

