
Mercedes-Benz E 220 T CDI DPF Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	121846
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2052841

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2052841 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigation: Audio 50 APS, PARKTRONIC inkl. Parkführung, Sitze: Multikontursitz-Paket, Kraftstofftank 80 l, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden. Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachholm links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.330,00 EUR



