
Opel Astra 1.7 CDTI DPF ecoFLEX ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	169613
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1686 ccm
Farbe	blue
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2109314

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	161,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2109314 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung, Paket: Cargo-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem TPMS, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Sicht-Paket, Paket: Sitz-Funktion Fahrer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Paket: Innenraum-Paket, Paket: Jubiläums-Paket 150 Jahre Opel, Räder: Reserverad, Stahl 6, 5 J x 16, Paket: Licht SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,2mm VR: Unbekannt / 4,2mm
HL: Unbekannt / 4,2mm HR: Unbekannt / 4,2mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,8mm VR: Unbekannt / 4,8mm
HL: Unbekannt / 5,1mm HR: Unbekannt / 4,8mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 170,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 270,00 EUR
rechte Seite A-Säule - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke 202 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 640,00 EUR



