
Seat Alhambra 2.0 TDI (Ecomotive...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	36855
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	red
Interne Nummer	2186298

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2186298 SONDERZUBEHÖR: Anhängervorrichtung, schwenkbar, Kopfstützen, Sitze: 7 Sitzer, Freisprecheinrichtung, Paket: Technologie Pak. 2 für Style VIVA, Paket: Winter-Paket 2 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,5mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8,5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächen Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug vereist - - Kosten: 42,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtendicke 238µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 294µm - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Kühlwasserstand - unter minimum - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR

Gesamtkosten: 327,00 EUR



