
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	189952
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2107419

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2107419 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Klimaanlage Climatronic, SunSet, Dachreling, Dachreling, schwarz, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Paket: Nichtraucher, zusätzlicher Fahrzeugschlüssel, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 91H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 91T auf Stahlfelge mit Radkappe - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - gebrochen / verschürft - erneuern lackieren - Kosten: 565,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
linke Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeugfront Kühlergrill - zerbrochen - erneuern - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 111,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 195,00 EUR
linke Seite Zierleiste/Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
rechte Seite A-Säule - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug Radzierblenden v.l., v.r. und h.r. - zerkratzt / gebrochen - erneuern - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Teerflecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Teppichboden - verschlissen - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Einstieg hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.578,00 EUR









