

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/2018
AU	00/2001
Kilometerstand	121185
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2096640

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2096640 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Radio: Musiksystem BOLERO, Gepäcknetztrennwand, Felgen-Sonderausführung, Paket: Style, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Paket: Nichtraucher, Winterreifen 205/55 R16 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 225/45 R17 91W auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7,5mm HR: Unbekannt / 7,5mm  
Bereifung: /R - 205/55 R16 91H Stahlfelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt / Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Kratzer / Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle / Steinschlag / -schläge - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckscheibe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 390,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - linker Rückstrahler gerissen - erneuern - Kosten: 110,00 EUR  
Innenraum Gepäckraumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 183,00 EUR  
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 1 Felge - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Antennenstab beschädigt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Blende Grill unten deformiert - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.938,00 EUR**







