

---

# Ford Transit Connect (Kurz) DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>11/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>91112</b>
Leistung	<b>66 kW / 90 PS</b>
Hubraum	<b>1753 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2094582</b>

## Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- Radio
- Fensterheber elektrisch 2-fach

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>159 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	269,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2094582 SONDERZUBEHÖR: Heckfenstergitter, Schiebetür: Schiebetür, rechts, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefon-Vorbereitung, Airbag, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, Trennwand, dachhoch mit Fenster (Stahl), Nachrüstung Plastipol Scheu, MTM Navi Becker active traffic SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R - 195/65R15 auf Stahlfelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R15 - 195/65R15 auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 1.468,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Schiebetür - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Hinterachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Radzierblenden - gebrochen - erneuern - Kosten: 25,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Radzierblenden - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Dichtung A-Säule innen - beschädigt - erneuern - Kosten: 45,00 EUR  
rechte Seite Türschweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 225,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - unterschiedliche Radzierblenden, Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Werbeschriftung - neutralisieren - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeug Innenraum - Bohrlöcher Armaturenbrett (Navi) - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 2.533,00 EUR**



