
VW Touran 1.6 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	72266
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2200980

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	132 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	196,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2200980 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Räder: Winterräd. St 6Jx15 m. 195/65 R15, Gepäckraumabdeckung, CD-Spieler, mp3, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Textilfußmatten, Bordcomputer, Schriftzüge: Entfall d. Motorbezeichnung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 195/65R15 91H auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 195/65R15 91T auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 405,00 EUR
Fahrzeug Achsvermessung - durchführen - instandsetzen - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter - unter Minimum - auffüllen / ergänzen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - Bezug eingerissen - erneuern - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - Fremdkörper eingefahren - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dachspoiler -kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Innenraum Armaturenbrett - Schimmel - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - Aussenkante abgefahren - erneuern - Kosten: 260,00 EUR

Gesamtkosten: 1.812,00 EUR



