

---

# VW Transporter T5 7EH162/SC2/WF2...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	109929
Leistung	84 kW / 114 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2091635
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>176 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	8,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	322,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2091635 SONDERZUBEHÖR: Wasserzusatzheizung mit Zeitschaltuhr, GG: Nutzlasterhöhung auf 3000 kg, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung, Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Trennwände, hoch mit festem Fenster, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegeleucht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Reserverad in Fahrbereifung, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Paket: Raucher-Ausführung, Stärkere Batterie NY2 SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Schäden

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 658,01 EUR

Karosserie - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 1.873,97 EUR  
- Seitenwand rechts unten und Schiebetür rechts verformt

Türverkleidung HR - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 69,84 EUR

Einstiegsschweller/Verkleidung V R - Korrosion - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 142,07 EUR

Gehäuse Aussenspiegel R - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 116,72 EUR

Tür Hinten R - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 1.088,41 EUR  
- und Türfangband defekt

Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 262,40 EUR

Seitenwand HL - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 884,92 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 116,72 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 321,60 EUR

**Gesamtkosten: 5.606,66 EUR**





