



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

<b>Interne Nr.</b>	<b>47197</b>	<b>Aussenfarbe</b>	<b>black met.</b>
Datum	06.01.2017	Innenfarbe	<b>ANTHRAZIT</b>
Kennzeichen	<b>D-LK 1970</b>	Sommerreifen	225-55-R17 VL: 2mm VR: 2mm RL: 2mm RR: 2mm
V.I.N.	<b>WBAXB910X0DX39474</b>	Winterreifen	225-55-R17 VL: 5mm VR: 5mm RL: 9mm RR: 9mm
Erstzulassung	<b>03.2012</b>	Ersatzrad	
Kilometerstand	<b>109763</b>	Service km	<b>0</b>
Hersteller	<b>BMW</b>	Service	
Modell	<b>525 d Touring xDrive Navi Xenon Luftfederung HA</b>	Datum	
Version	—	Ölstand	
Aufbau	<b>Estate</b>	Wasserstand	
Getriebe	<b>Automatic</b>		
Türen	—		
Hubraum	<b>1995 ccm</b>		
Leistung	<b>160 kW / 218 PS</b>		
Treibstoff	<b>Diesel</b>		
Antrieb			
Abgasnorm	<b>EURO5</b>		

## Checkpoints

<b>Schlüsselanzahl :</b>	2
<b>Probefahrt :</b>	nicht durchgeführt
<b>Nachlackierung :</b>	Feststellbar

## Ausstattung

4x4	5 Türen	ABS	Air suspension
Airbags	Alarm/Immobiliser	Alloy wheels	Armrest front
Automatic climate control	Automatic seats	Central locking	Diesel
ESP	Electric Mirror	Electric window front+back	Fog lamp
Heated seats front	Isofix	Lichtsensor	Metallic
Multifunction steering wheel	Navigation	Onboard computer	Parking Assist
Particulate Filter	Phone preparation	Power steering	Rain sensor
Roof rack	Start-Stop Automatik	Xenon	mp3-compatible

## Fahrzeugbilder





## Schäden

## Minderwerte

115.380.644	Tür (Tür hinten links)	verformt	instandsetzen und lackieren	270,00 EUR
115.380.652	Heckklappe (Heckklappe /-tür)	verformt	instandsetzen und lackieren	450,00 EUR
115.380.660	Verkleidung (Schweller links)	Kratzer	Smart Repair	120,00 EUR
115.380.668	Stossfänger hinten (Stossfänger hinten)	verformt	instandsetzen und lackieren	320,00 EUR
115.380.676	Tür (Tür hinten rechts)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.380.684	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.380.692	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.380.700	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	fällig	erneuern	40,00 EUR
115.380.708	Einstieg (Schweller rechts)	Kratzer	auslegen / polieren	40,00 EUR

**Gesamt netto 1.240,00 EUR €**

**reparierte Vorschäden Schadenswert**  
**Vorschäden unbekannt**

## Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
115.380.644	Tür (Tür hinten links)	verformt	instandsetzen und lackieren	270,00 EUR
				
115.380.652	Heckklappe (Heckklappe /-tür)	verformt	instandsetzen und lackieren	450,00 EUR
				
115.380.660	Verkleidung (Schweller links)	Kratzer	Smart Repair	120,00 EUR
				

115.380.668	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	verformt	instandsetzen und lackieren	320,00 EUR
-------------	---------------------------------------	----------	-----------------------------	------------



115.380.676	Tür (Tür hinten rechts) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
-------------	---	---------	------------	----------

115.380.684	Motorhaube (Motorhaube) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
-------------	---	-------------	------------	----------

115.380.692	Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
-------------	---	-------------	------------	----------

115.380.700	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	fällig	erneuern	40,00 EUR
-------------	---------------------------------	--------	----------	-----------



115.380.708	Einstieg (Schweller rechts)	Kratzer	auslegen / polieren	40,00 EUR
-------------	-----------------------------	---------	---------------------	-----------

