
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	100780
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2210944

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	132 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	264,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2210944 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Paket Ablage, Navigation: MMI Navigation, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Xenon Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - fehlt - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Fondseite - leicht zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 558,19 EUR

