
BMW 118d xDrive

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	53681
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2191316
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	121 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	212,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2191316 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: 1er BusinessPackage, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Felgen-Sonderausführung, Multifunktionslenkrad, Paket: Advantage Plus i.V.m. Business P., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind., Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Durchladesystem (3-Teilung d. Rücklehne), Gepäckraumtrennnetz, Lichtsensor, Regensensor, Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer., Kopfstützen im Fond, klappbar, Modellschriftzug - Entfall am Heck
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sperrdifferential, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 4mm VR: Bridgestone / 4mm
HL: Bridgestone / 4mm HR: Bridgestone / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 523,66 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 328,32 EUR
Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 465,86 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Stossfänger V - Steinschlag - Lackieren - Kosten: 343,93 EUR
Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 488,64 EUR
Gesamtkosten: 2.290,41 EUR



