
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	171581
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2184249

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2184249 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind., Park Distance Control (PDC), hinten, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Innendekor Holz usw., Modellschriftzug-Entfall, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Innendekor Holz usw., Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden. Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94V auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle mit Unterrostung - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 1.035,00 EUR

