
BMW 320d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	154112
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2107601

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2107601 SONDERZUBEHÖR: Park Distance Control (PDC), hinten, Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Entfall Lines-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 17 Sternspeiche 394 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94W auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug komplett - Harzflecken - (SmartRepair) - Kosten: 250,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschrammt, Steinschläge und Kratzer - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 540,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 285,00 EUR
linke Seite Einstieg vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Dach Dachholm links - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 290,00 EUR
Dach Zierleiste links und rechts - wellig und leicht locker in der Befestigung - erneuern lackieren - Kosten: 345,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Türverkleidung hinten - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Zierleiste Türverkleidung hinten rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Frontsitze Verkleidung hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitzpolster alle Sitze - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 3.225,00 EUR







