
BMW 320d Efficient Dynamic Editi...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	73413
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	red Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2078320
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	190,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2078320 SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder Dakota, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Durchladesystem, Park Distance Control (PDC), hinten, Paket: Lichtpaket, Innendekor Holz usw., Innenspiegel automatisch abblendend, Armauflage vorn, verschiebbar, Fernlichtassistent, Paket: Ablagenpaket, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 4mm HR: Michelin / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 7mm VR: Goodyear / 7mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 35,29 EUR
- Alutürgriff
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 358,17 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 384,23 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
- Türkantenbereich angeschlagen
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Türverkleidung VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 452,35 EUR
Sitzbezug VL - Verschlissen - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- Reifenfüllset abgelaufen seit 04/2016
Stossfänger V - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 876,84 EUR
Letzte Inspektion - Letzte Inspektion - Ausführen - Kosten: 755,10 EUR

Gesamtkosten: 3.267,98 EUR







