
BMW 530d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	84223
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2166028

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	363,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2166028 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw., Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket, Sportsitze, Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Innovationspaket, Paket: Comfort Paket, Spurwechselwarnung, Toter Winkel Warnung, Heckklappenbetätigung automatisch, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel auto. abblendend, Modellschriftzug-Entfall, Polster - Velours/Alcantara, Polster: Stoff Grey Shadow/Alcantara, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Kopfstützen, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 842,00 EUR



