
BMW 330d Touring xDrive Aut.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 12/2013 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 55170 |
| Leistung | 190 kW / 258 PS |
| Hubraum | 2993 ccm |
| Farbe | white |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2200132 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,4 l/100 km | CO2 kombiniert: | 142 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,2 l/100 km | KFZ-Steuer: | 349,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,9 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2200132 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket für xDrive, Sportsitze, Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Polster: Leder Dakota, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Paket: Comfort Paket, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 19 Sternsp.403M m. Mischber., Sonnenschutzverglasung, Armauflage vorn, verschiebbar, Innendekor Holz usw., Entfall Lines-Schriftzug außen, Lackierung: Uni i.V.m. M Sportpaket, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R19 - 225/40 R19 89Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 225/45 R18 95V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger & Abschlußblech - nach Demontage auf Beschädigung prüfen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 358,19 EUR



