
Mazda 6 2.2 Kombi SKYACTIV-D Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	55935
Leistung	129 kW / 175 PS
Hubraum	2191 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2193805
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	247,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2193805 SONDERZUBEHÖR: Sitzmemory, Polster: Lederausstattung in Schwarz, Abstandsregelung, Geschw.-Regelanl.: Cruisematic adaptiv SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Zentralverriegelung, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Bordcomputer, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm VR: Bridgestone / 5mm
HL: Bridgestone / 5mm HR: Bridgestone / 5mm
Bereifung: 225/0R19 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Deckel Handschuhfach - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 231,63 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 326,21 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 292,78 EUR
Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 428,58 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert
Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert
Felge Alu HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert
Heckscheibe - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 205,38 EUR
- Glasschaden kein Minderwert
Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 304,86 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 266,21 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 132,42 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 177,88 EUR
- KRATZER
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 267,14 EUR
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 335,36 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 3.417,45 EUR









