
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	141014
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2206034

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2206034 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Fahrwerksregelung elektronisch, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Fahrwerk: Interaktives Fahrwerkssystem, Sportfahrwerk, Zentralverriegelung, Polster - Teilleder, Polster: Stoff-Lederbezug, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50R17 98W auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/60R16 99H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte beschädigt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz, einseitiges Reifenlaufbild, - Achsvermessung durchführen, Kostenausweitung möglich - instandsetzen - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - Aussenkante abgefahren - erneuern - Kosten: 310,00 EUR

Gesamtkosten: 515,00 EUR

