
Opel Astra 1.7 CDTI DPF ecoFLEX ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	175421
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1686 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2181799

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	161,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2181799 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Business Funkt. P. (S.T.Edition), Mittelarmlehne, verschiebbar, Parkbremse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3,5mm	VR: Unbekannt / 3,5mm
	HL: Unbekannt / 3mm	HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R - 215/60 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 8mm	VR: Unbekannt / 8mm
	HL: Unbekannt / 8mm	HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Auf felgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 280,00 EUR

Fahrzeugheck Blende Stoßfänger - verschürft - erneuern - Kosten: 70,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschläge mit Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - leicht verdellt, verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Einstieg vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Türgriff - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeug Lackoberfläche - leichte Klebstoffreste der Fahrzeugbeklebung vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Datenspeicher - keine Daten vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 214µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke 712µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 845,00 EUR



