
Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MA...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	81438
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2068921

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	297,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2068921 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigation: COMAND Online, Polster: Leder einfarbig, Felgen-Sonderausführung, Park-Assistent, aktiv, Telefon: Komfort-Telefonie in der Armauf, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Ambientebeleuchtung, Airbag, Scheibenwaschanlage beheizt, EASY-Pack-Laderaumabdeckung, Radsicherungssatz, Fußmatten Rips, Wegfall Typenzeichen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Bordcomputer, Kopfstützen, Servolenkung, Servolenkung, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R20 - 265/45 R20 104Y auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 255/55 R18 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Türleiste innen zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte - beschädigt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug Wischerabdeckung rechts - fehlt - erneuern - Kosten: 107,00 EUR
Dach Dachholm links - zerkratzt - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz 2 AMG Felgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 1.215,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - abgelaufen 07/2016 - erneuern - Kosten: 41,00 EUR
Innenraum Trennnetz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 207,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 243 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.490,00 EUR







