
VW Golf 1.6 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	02/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	161063
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2028847

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	170,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2028847 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Navigationsfunktion RNS 310, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefonvorber. m. Freispr., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 265,00 EUR
linke Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 265,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 230,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt / Delle - lackieren - Kosten: 395,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1. Felge - verschürft - erneuern - Kosten: 330,00 EUR
Motor Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter - unter Min. - auffüllen- Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum Hutablage - fehlt - erneuern - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.290,00 EUR





