
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	88141
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2134233

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2134233 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Hubdach-Glas, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Business, Rückfahrkamera Rear Assist, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reifenkontrollanzeige, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.aval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - eingedrückt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Schaltmanschette - Brandlöcher - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.065,00 EUR



