
VW Sharan 2.0 TDI DSG Blue Motion

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2015
Kilometerstand	146092
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2088150

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2088150 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Spurhalte Assistent, Tagfahrlicht, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Schiebetüren mit ele.Öffnung u.Schließ., Räder: Winterr. (zusätzl.) Sta. 6 J x 16, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Zentralverriegelung, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel ele.einst.-, ankl.-, beheiz., Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Gepäcknetz, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Navy Sys. RNS 510 R2X/7QL SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Colorglas Colorglas

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - zerkratzt - lackieren - Kosten: 405,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 225,00 EUR
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Innenraum Türdichtung vorne rechts - eingerissen - erneuern - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Türdichtung vorne links - eingerissen - erneuern - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 912,00 EUR
Dach Dachholm rechts - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel - Spoiler verschürft, zerkratzt - lackieren - Kosten: 125,00 EUR
linke Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 225,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 4.367,00 EUR





