
Renault Megane ENERGY dCi 130 St...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	106287
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	red
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2184317

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	104 g/km
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2184317 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonscheinwerfer/dyn. Kurvenlicht
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser,
Felgen-Sonderausführung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen,
Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Rücksitzbank
geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an
Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 28,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer und Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - Kopfstütze - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Dachholm - Kratzer und Delle - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - eingedrückt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 3.Felgen - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 390,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 265µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke bis 265µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Dokumente - lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 1.633,00 EUR





