
Ford B-MAX 1.0 EcoBoost

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Benzin |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 07/2013 |
| HU | 00/2019 |
| AU | 00/2019 |
| Kilometerstand | 56276 |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Hubraum | 998 ccm |
| Farbe | blue Metallic |
| Interne Nummer | 2180721 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Euro6
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,9 l/100 km | CO2 kombiniert: | 114 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,0 l/100 km | KFZ-Steuer: | 28,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,2 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2180721 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Paket: Cool & Sound-Paket I, mp3, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Trend (mit LM 6 J x 15), Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Winter, Aschenbecher und Zigarettenanzünder (sta SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 195/60 R15 88H auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 195/60 R15 88T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
linke Seite Tür vorn - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR
linke Seite Zierleiste/Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 395,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - polierarbeiten erforderlich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Dach Dachhaut - Lackbeschädigung durch Vogelkot u. Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 535,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmung beschädigt - erneuern - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.455,00 EUR



