
Ford Fiesta Van TDCi S&S

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	112575
Leistung	70 kW / 95 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2235488

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Regensensor
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	87 g/km
Verbrauch innerorts:	3,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2235488 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Trend (Fiesta Van), Navigationssystem TomTom SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 175/65 R14 82H auf Stahlfelgen mit Radzierkappen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 175/65 R14 82T auf Stahlfelgen ohne Radzierkappen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug rundum - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Motorraum Kühlflüssigkeit - unter Minimum, Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 15,00 EUR
Innenraum Fahrersitz - Brandloch - erneuern - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge mit Rissbildung im Randzonenbereich - erneuern - Kosten: 1.054,00 EUR
linke Seite Kotflügel - verkratzt - lackieren - Kosten: 220,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer und Lackabplatzer - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
linke Seite Schweller - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - linke Seite lose, verschrammt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugheck Rückstrahler unten rechts und links - in der Befestigung locker - instandsetzen - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Seitenwand hinten - verkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR
Fahrzeug Hagelschaden - laut Kalkulation - (SmartRepair) - Kosten: 673,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Spaltmass nicht korrekt - instandsetzen - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Oberteil - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Innenraum starke Geruchsbildung - Ozonbehandlung durchführen - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.914,00 EUR







