
Ford C-Max 2.0 TDCi

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	166081
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2116065

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2116065 FARBE: Uni, Blazer Blau(618 POLSTERUNG: Stoff, Stoff Dunkelg SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Anhängervorrichtung fester Kugelkopf, Radioausstattung: Audiosystem Sony m.DAB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle/ Kratzer / Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Innenverkleidung eingedellt - erneuern - Kosten: 105,00 EUR
linke Seite A-Säule - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 15,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.488,19 EUR





