
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	78081
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2232801

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2232801 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Trend Style-Paket I, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Audiosystem CD mit Ford SYNC inkl. Notruf, mp3, Paket: Winter I, Dachreling, Dachreling, schwarz, Zigarettenanzünder, Gepäckraumtrenngitter halbe Hö, Navigationssystem SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 8mm

VR: Unbekannt / 8mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - rechts verkratzt - lackieren - Kosten: 250,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Mittelteil verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Griff von Innenverkleidung zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

Hinterachse Felge links - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.630,00 EUR





