
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	173894
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2144089

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2144089 FARBE: Havana Metallic POLSTERUNG: BDAT Stoff Move Anth SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 16 V-Speiche 390, Lenkrad: Sport-Leder SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/50 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5.5mm HR: Unbekannt / 5.5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
links Schweller - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitze vorne links und rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - zerkratzt - erneuern - Kosten: 365,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke 388 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.345,00 EUR



