

---

# Ford C-Max 2.0 TDCi

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>166081</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2116065</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Winter-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>129 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2116065 FARBE: Uni, Blazer Blau(618 POLSTERUNG: Stoff, Stoff Dunkelg SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Anhängervorrichtung fester Kugelkopf, Radioausstattung: Audiosystem Sony m.DAB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93V auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle/ Kratzer / Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Innenverkleidung eingedellt - erneuern - Kosten: 105,00 EUR  
linke Seite A-Säule - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
rechte Seite Dachholm - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 15,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.488,19 EUR**





