
Opel Astra 1.7 CDTI DPF Sports T...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	130408
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1686 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2028402

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	179,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2028402 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Check-Control, Paket: Licht-Paket, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug --- - Einstieg HR - Dellen / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 230,00 EUR
Innenraum D-Säulenverkleidung rechts - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum --- - D-Säulenverkleidung HL - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug --- - Einstieg VL - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 435,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge mit Rissbildung im Randbereich - erneuern - Kosten: 576,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer / Gebrochen - erneuern lackieren - Kosten: 891,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 213 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 197 µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 198 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.557,00 EUR







