
Opel Combo 1.3 CDTI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	07/2010
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	76139
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1248 ccm
Farbe	silver
Interne Nummer	2149238
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Fahrerairbag
- 5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- Wegfahrsperre
- Kopfstützen im Fonds
- Radio
- Servolenkung
- Trenngitter

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	151,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2149238 SONDERZUBEHÖR: Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Paket: Funktionspaket (Combo), fest, Räder: Reserverad Stahl 6 J x 15, Paket: Raucher, Lebensmittelechte Auskleidung, Lackierung: Zweischichtmetalli SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Colorglas
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 175/0R14 - SpeedIndex: T

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Uniroyal / 5mm VR: Uniroyal / 5mm
HL: Kleber / 5mm HR: Kleber / 5mm
Bereifung: 175/0R14 - SpeedIndex: T - montiert

Schäden

Sitzbezug VL - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 23,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Innenausstattung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Türverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 72,97 EUR

Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 72,97 EUR

Zubehör Bodenblech R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 381,85 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Zubehör Bodenblech L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 390,78 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Türdichtung VL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 52,23 EUR

Tür Vorne L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 428,58 EUR

Stoßfänger V - Verformt - I - Reparieren - Kosten: 133,88 EUR

Dach - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 856,68 EUR

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 459,82 EUR

Letzte Inspektion - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 469,24 EUR

Gesamtkosten: 3.616,00 EUR









