
Skoda Superb 2.0 TDI Green tec DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	90698
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2183997

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademoeglichkeit
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,4 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,6 l/100 km

CO2 kombiniert: 138 g/km
KFZ-Steuer: 246,00 EUR

Bemerkung

ID=2183997 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Columbus DAB für DSG, abnehmbar u. abschließ, Räder: 18-Leichtmetallfelgen TRINITY, Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Beheizbare Windschutzscheibe, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Dekoreinlagen New Mirage im Innenraum, Belüftete Vordersitze inkl SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - 225/40 ZR18 92Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschrammt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz - 2 Felgen - verschrammt - (SmartRepair) - Kosten: 170,00 EUR
2.Radsatz 2 Felgen - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Motorraum Kühlwasserstand - unter Minimum, Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 15,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Einstieg vorne - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - verschrammt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
linke Seite Schweller - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 240,00 EUR
linke Seite Fondseite - verschrammt und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 290,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschrammt und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 245,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
rechte Seite Schweller - verschrammt und Delle - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschrammt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer / Flecken / Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 181 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.147,00 EUR









