
VW Golf Variant 1.6 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	89379
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	grey
Interne Nummer	2207118

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	102 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2207118 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Rückspiegel elektrisch verstellbar, Park-Pilot SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,0mm VR: Unbekannt / 6,0mm
HL: Unbekannt / 6,0mm HR: Unbekannt / 6,0mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Innenraum Polster und Innenverkleidungen verschmutzt - reinigen - --- - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Aufkleber entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug persönliche, bzw. personenbezogene Daten - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke gemessen - 146 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 295,00 EUR



