
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	66701
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2081336

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2081336 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Einparkhilfe hinten, CD-Spieler, Radio: concert, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Lederlenkrad 4-Speichen-Design, Mittelarmlehne vorn, Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hi., Lackierung: Uni
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/55 R16 94Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 92H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 460,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 375,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 759,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 435,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 465,00 EUR
rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Radabdeckungen - zerkratzt - erneuern - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 4.147,00 EUR







