

---

# Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF clean ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>05/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>77740</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2240696</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>124 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2240696 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket Business, Einparkhilfe hinten, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Rad: Reserverad, platzsparend SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R16 - 225/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeugfront Kühlergrill - deformiert - erneuern - Kosten: 235,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifensatz Sommer - nicht identisch mit Fahrzeugausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug diverse Fahrzeugteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - fällig laut Anzeige - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeug verschmutzt - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.192,00 EUR**





