
BMW 520d xDrive Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	63609
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2193265
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2193265 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Business, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitzmemory, Surround View, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel auto. abblendend, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Ambientes Licht, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Pirelli / 5mm HR: Pirelli / 5mm
Bereifung: 245/0R18 - SpeedIndex: Y - RunFlat - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat

Schäden

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 492,59 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 353,26 EUR
Rücklicht HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 175,83 EUR
Kotflügel Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 144,04 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V R - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 62,99 EUR
- Einstiegsblende
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 252,22 EUR
Felge Alu HL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR
Felge Alu VL poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR
Felge Alu VR poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 86,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 430,72 EUR
Felge Alu HR poliert - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.898,65 EUR









