
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	84689
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2211922

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2211922 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht inkl. Abbiegelicht, Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer, Sportsitze, Park Distance Control (PDC), hinten, Sonnenschutzverglasung, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Innenspiegel automatisch abblendend, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: M Lederlenkrad, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Modellschriftzug-Entfall, Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Innendekor Holz usw., Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 220,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 170,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 270,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 1.773,00 EUR





