
BMW 318d xDrive Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	80007
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2219045

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	132 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	264,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2219045 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Paket: Großkunden BusinessPackage, Paket: Comfort Paket, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außen- u. Innenspiegel, auto. abblendend, Shadow-Line, hochglanz, Sonnenschutzverglasung, ConnectedDrive Services, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Graukeil-Frontscheibe, Paket: Raucher, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - fehlt - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz - fehlt - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug steht auf Sommerreifen - Winterreifen fehlen - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.185,00 EUR

